



## Volvo L 90 H

### Allgemeine Merkmale

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Marke            | Volvo     |
| Unterkategorie   | Radlader  |
| Baujahr          | 2019      |
| operatingHours   | 6619      |
| Zustand          | Gebraucht |
| Allgemeinzustand | Sehr gut  |
| ceMarking        | 1         |



# Volvo L 90 H

## Beschreibung

Volvo L 90 H Baujahr 2019 6614 Arbeitsstunden Neue Reifen Pfreundt Wheight-Installation Kamera

## Zubehör